

Grundejerforeningen Søndre Hanssted
Vejvandring den 17. maj 2023
Foto Referat af gennemgang

Følgende forhold er observeret til reparation forud for helhedsrenoveringen af veje- og fortorv

Observation nr. 1 - flise med større hul/kant
Rødbyvej ved nr. 3



Observation nr. 2

Hjørnet ved Maribovej/Bandholmvej - fortov med stor kant mod asfalt



Observation nr. 3

Nystedvej ved nr. 29 - større hul ved fortov/kant



Observation nr. 4

Vejbane ved Maribovej ved nr. 28 - huller i asfalt



Observation nr. 5

Nakskovvej ved nr. 98

- fliser ligger meget skævt og løst på en længere strækning ca. 7-8 meter



Observation nr. 6

Maribovej ved nr. 16 - vejbanen - hul i asfalt (kunne måske laves)



Observation nr. 7

Maribovej ud ved firkanten - vejbanen - hul i asfalt (kunne måske laves)

